SZUTEST

ASANSÖRLER İÇİN AB TASARIM İNCELEME SERTİFİKASI

EU Design Examination Certificate For Lifts

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek XI Madde 3.3'e göre

2014/33/EU Lift Directive Annex XI Article 3.3 has been taken as reference for these processes.

No: **2195-LD-2428101**

Monte Eden Firma Ünvanı: *Installer's Name*	MAS MAKİNA ASANSÖR İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: *Address*	Ağaç İşleri Sanayi Sit. 1354 Cd. 1371 Sk. No:36 İvedik O.s.b. Yenimahalle Ankara, Türkiye
Standarttan Sapma: *Deviation from Standard*	Kuyu Üstü Mesafeler (TS EN 81-20 Madde 5.2.5.7)

Yapılan Faaliyet:
Performed Activity

Kabin üstüne görülebilecek bir yere ve makine dairesine kuyu üst güvenlik boşluğunun yeterli olmadığını belirten ve güvenlik boşluğu için yapılması gerekenleri anlatan talimat tesis edilmiş. Kabin üstünde çalışma yapılabilmesi için kat kapı kilit mekanizmalarına emniyet kontağı tesis edilmiş. Kapının dışardan açılmasıyla birlikte bu kontak, kumanda panosunun emniyet devresindeki röleyi çektiriyor ve emniyet devresini kesiyor. Karşı ağırlığın altına hareketli tampon direk ve tampon direğinin açılmasıyla devreye giren kontak tesis edilmiş. Normal kullanımda tampon direğinin kapalı konumda kaldığı ve asansörün hareketini hiçbir şekilde engellemediği tespit edilmiştir. Tampon direğinin açılmasıyla devreye giren güvenlik kontağı kumanda panosundaki röleyi şöntleyerek asansörün revizyonda hareketini sağlıyor. Güvenlik kontağının hata vermesi veya arızalanması ihtimaline karşı, hareketli tampon direği açık konumunda kuyu üstünde yeterli güvenlik boşluğunu ve gerekli emniyet hacimlerini sağlıyor. Kabin üstüne katlanır korkuluk tesis ediliyor. Katlanır korkuluktaki kontak korkuluk açılınca asansörün revizyonda çalışmasını sağlıyor. Korkuluk kapatılmadan asansörün normalde çalışması engellenmiş. Kabin üstünde çalışma bittikten sonra tampon direği kapalı konumuna alınıyor. Asansörün tekrar normale verilebilmesi için kumanda panosu içine bir "Reset" butonu tesis edilmiş. Reset butonuna basılmasıyla panodaki röle bıraktırılıyor ve asansör servise hazır hale geliyor. Sadece korkuluk ile tavan arası mesafeler kurtarmadığı durumlarda : Kabin üstüne katlanır korkuluk tesis ediliyor. Katlanır korkuluktaki kontak korkuluk açılınca asansörün revizyonda çalışmasını sağlıyor. Korkuluk kapatılmadan asansörün normalde çalışması engellenmiş.

Onay Şartları:
Terms of Approval

Bu belge kuruluşa, elektrikli insan asansörlerinde kabin üzeri mesafelerin yeterli bulunmadığı durumlarda yukarıda belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi kaydıyla düzenlenmiştir. Onaylanmış kuruluşumuzun onayına gerek olmaksızın piyasaya arz yetkisi verilmiştir.

AB Tasarım İnceleme Belgesinin ayrılmaz parçası olan uygunluk değerlendirme raporu LD-245858 inceleme bulgularını ve onaylanan tasarım tanımlamasını içerir. Belgenin geçerliliği, uygunluk değerlendirme raporunda belirtilen dokümanların ve yapılan tasarımın geçerliliğine bağlıdır. İşbu belge aşağıda bilgileri verilen Modül H1 belgesi ile birlikte geçerlidir.

Conformity assessment Report LD-245858, an integral part of the EU Design Examination Certificate, includes conformity assessment results and the approved design description. This certificates is valid together with the Module H1 certificate detailed below.

İlk Yayın Tarihi: *First Issue Date*	07.10.2024
Yayın Tarihi: *Issue Date*	25.02.2026
Geçerlilik Tarihi: *Validity Date*	24.02.2027
Periyod Bitiş Tarihi: *Validity of Period*	24.02.2029
Modül H1 (Ek XI) Belge No: *Module H1 (Annex XI) No*	2195-LD-2006603

SZUTEST APPROVED PRODUCT

TÜRKAK AB-0053-U

Erman BALCI
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager